



Mga Kontrol para sa Paghadlang sa mga Pinsala mula sa Nahuhulog na Bagay:



Magtaguyod ng mga exclusion zone (sona ng pagbubukod) para mahadlangan ang hindi pinahihintulutang pag-access.



Ihinto ang trabaho habang may mga taong naglalakad sa exclusion zone.



Maglagay ng mga karatula ng babala para balaan ang mga tao tungkol sa mga panganib.



Gumamit ng mga bolt bag at tool carrier para magdala ng maliliit na item at tool.



Magsuot ng mga hard hat kung kailangang magtrabaho sa exclusion zone.



Maglaan ng mga naaangkop na toe board para sa mga plataporma para sa pagtatrabaho para mahadlangan ang mga nahuhulog na bagay.



Hadlangan ang pagkahulog ng mga tool at kagamitang ginagamit sa matataas na lugar sa pamamagitan ng pag-secure sa mga iyon gamit ang mga lanyard.



استخدم رمز الاستجابة السريعة لزيارة
منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا
Scan the QR code to visit our social
media platforms

